

Wat te doen als de software update niet lukt...

Octalarm-TOUCH | *Octalarm-TOUCH* pro

Het kan voorkomen dat er een software update naar uw Octalarm-Touch alarmmelder wordt gestuurd met belangrijke toevoegingen die de veiligheid en het gebruikersgemak van de melder verder verhogen. Lukt de update bij u niet terwijl u wel de software update heeft proberen door te voeren? Reset de melder en binnen een paar minuten kunt u alsnog gebruik maken van de nieuwste software met de extra functies.

In 15 minuten alsnog geregeld

- Beweeg de klep van de behuizing omhoog totdat er een klik hoorbaar is.
 - Druk op het witte knopje naast de batterij (PWR-OFF) en hou deze een aantal seconden ingedrukt tot de Octalarm-Touch opnieuw opstart.
- ! **Houd er rekening mee dat er in deze paar seconden geen alarmering is.**
- Wacht 10 minuten nadat de Octalarm-Touch is opgestart.
 - Druk nogmaals op de melding 'Software update, Update beschikbaar...' om naar het update menu te gaan
 - Voer de nieuwe update door. Het duurt nu ongeveer 15 seconden tot de update is geïnstalleerd en de Octalarm-Touch is herstart.

